

HOTEL LAS LEYENDAS (H***)



Fachada del Hotel

-  **Dirección:** Francisco Gallego, 3
05002 Ávila (Ávila)
-  **Teléfono:** 920352042
-  **Web:** www.lasleyendas.es



Información General

El hotel fue una antigua casa de una familia rica de Ávila. El edificio tiene unos 400 años. Las habitaciones están reformadas, pero por dentro son de piedra como el edificio. Desde el hotel puedes ver las murallas y el valle de Amblés junto a Ávila.

Discapacidad Intelectual

- Es fácil encontrar el cuarto de baño y otros servicios comunes para todos los visitantes del hotel. Hay señales y carteles.
- Hay carteles en la escalera, en la salida de los ascensores y en todas las plantas para encontrar las habitaciones.
- Las habitaciones tienen un número en la puerta.
- Es fácil usar los botones del ascensor.
- Es fácil usar el teléfono de la habitación para llamar fuera del hotel.
- El hotel tiene información de la hora para desayunar, comer y cenar en el restaurante.
- Los cuartos de baño comunes están en la planta baja y tienen en la entrada un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas y las palabras “WC” y “Aseos”.

- No disponen de aparcamiento propio.
- El acceso al establecimiento está situado en una calle amplia, despejada de obstáculos, pero es una cuesta pronunciada.
- El itinerario es accesible.
- La puerta es de vidrio y automática y tiene un ancho libre de paso de 1,14 m. Está señalizada con el logotipo del establecimiento pero no presenta contraste cromático con el fondo.
- Para entrar al hotel hay una rampa de acceso de 90 cm de ancho, 1,14 m de longitud y una inclinación del 6,9%. Dispone de señalización tacto-visual y de pasamanos.
- El mostrador de atención al público está a 1,12 m de altura y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.



Accesibilidad Física

Ascensor

- Situado junto a recepción, comunica todas las plantas del establecimiento.
- La puerta tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- Las dimensiones de la cabina son de 90 cm ancho por 1,15 m de fondo.
- La cabina dispone de pasamanos a una altura de 90 cm y dispone de un espejo frente a la puerta.

Habitación adaptada (Nº 105)

- Nº de habitaciones adaptadas: 1.
- Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta tiene un ancho libre de paso de 90 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 88 cm.
- Hay dos camas unidas y tienen una altura de 53 cm. Se puede acceder a éstas por el lado derecho por un espacio de 1,50 m.
- Las luces y enchufes están situados junto a la cama y los mecanismos de climatización se manipulan con un mando a distancia.
- El armario es de fácil apertura. El perchero es abatible.

Cuarto de baño de la habitación

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 76 cm.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 1,20 m de diámetro.
- El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 80 cm.
- Dispone de una barra abatible a ambos lados a una altura de 74 cm y con una separación entre éstas de 80 cm.
- La altura libre inferior del lavabo es de 77 cm y el fondo es de 30 cm. La grifería es monomando.
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un hueco de paso de 80 cm. Disponen de silla de ducha.
- La grifería es monomando y está situada en pared accesible a una altura de 1,10 m.
- Los accesorios del baño están situados a una altura de entre 1,12 - 1,30 cm y la altura del borde del espejo es de 1 m.

Aseo adaptado en zona común

- Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible. Hay una rampa de acceso de 99 cm de longitud, 1,30 m de ancho y una inclinación del 14%.
- La puerta general y de la cabina adaptada son correderas y tienen un ancho libre de paso de 82 cm. En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m de diámetro frente al lavabo.
- El lavabo tiene un espacio libre inferior de 78 cm y un fondo de 30 cm. La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura de entre 1,08 y 1,35 m y el borde inferior del espejo a 1 m.
- La altura del asiento del inodoro es de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 77 cm. Tiene un espacio de acceso por el lado izquierdo de 1 m y otro frontal de 1,20 m.
- Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento y de una barra fija en el lado contrario. Están a una altura de 74 cm y hay una separación entre ambas de 80 cm.

Restaurante / Salón buffet de desayunos / Zona de bar

- En la 2ª planta están ubicados el restaurante y la cafetería; el Salón buffet de desayunos está en la planta baja. El itinerario de acceso a estas estancias es accesible por el interior del hotel utilizando el ascensor.
- Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.
- Las mesas de ambas estancias tienen una altura de 77 cm, un espacio libre inferior de 69 cm, un fondo de 80 cm y un ancho de 1,09 m.
- La barra de la cafetería está situada a una altura de 1,14 m. El resto de barras del buffet, tienen una altura que varía entre 44 - 84 cm y 1,05 m.
- Existe un acceso directo desde la calle pero no es accesible ya que hay 4 escalones sin rampa alternativa.

Sala de reuniones

- Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- El ancho libre de paso de la puerta es de 1,10 m.
- Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.
- Las mesas tienen una altura de 77 cm, un espacio libre inferior de 74 cm, un ancho de 1 m y un fondo de 45 cm.



Accesibilidad Visual

Carta

- El restaurante no tiene carta en braille.

Ascensor

- No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- Los botones del ascensor están en altorrelieve y presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no están en braille ni en altorrelieve.

- El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- La señalética aunque no señala la mayoría de estancias o servicios del hotel, mantiene un patrón constante y permite la posibilidad de aproximación para la lectura.
- Los rótulos están a una altura que varía entre 1,60 y 1,80 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve, pero presentan contraste cromático. El tamaño de las letras es de 2 cm.

Escaleras

- El establecimiento tiene 2 escaleras principales.

Escalera 1, comunica la planta baja con las habitaciones

- Carece de señalización tacto-visual en el borde de los escalones.
- Los peldaños son homogéneos, disponen de tabica y bocel. También tiene zócalo de protección pero carece de pasamanos.

Escalera 2, comunica la recepción con la cafetería y resto de habitaciones

- Está señalizada táctil y visualmente en el borde de los escalones.
- Los peldaños son homogéneos y carecen de boceles.
- Las escaleras tienen zócalo de protección, pasamanos continuo en mesetas y prolongación del mismo al principio y al fin.
- En el lado contrario donde está ubicado el pasamanos queda un espacio libre entre el escalón y la pared donde cabe el pie, muleta, etc. y puede crear riesgos.



Accesibilidad Auditiva

Habitación estándar

- Ofrecen información escrita de los servicios prestados en el hotel.
- La TV ofrece servicio de despertador luminoso.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro, aunque es traslúcida, y el sistema de cierre no tiene una señal visual de "ocupado o libre".

Ascensor

- El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

 **FOTOS**



Habitación adaptada



Bar del Hotel



Aseo adaptado