

HOTEL BARCELÓ V CENTENARIO (H****)



Entrada principal con rampa de acceso

Dirección: Manuel Pacheco, s/n.
Urbanización Castellanos
10005 Cáceres (Cáceres)

Teléfono: 927232200

Web: www.barcelo.com



Atención al público y otra información de interés

- Nadie en el hotel sabe lengua de signos para personas sordas.
- Los clientes pueden pedir enviar mensajes por fax en la recepción del hotel.

Discapacidad Intelectual

- Es fácil encontrar el cuarto de baño y otros servicios comunes para todos los visitantes del hotel. Hay señales y carteles.
- Hay carteles en la escalera, en la salida de los ascensores y en todas las plantas para encontrar las habitaciones.
- Las habitaciones tienen un número en la puerta.
- Es fácil usar los botones del ascensor.
- El hotel no tiene planos fáciles de entender para saber dónde estás.
- No hay en las habitaciones folletos con información en lectura fácil sobre el hotel.
- El número de teléfono para llamar a recepción no se ve mejor ni es más grande que los demás.
- El hotel tiene información de la hora para desayunar, comer y cenar en el restaurante.
- Los cuartos de baño comunes están en la planta baja y tienen en la entrada un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas y las letras WC.

Acceso y zona de atención al público

- Hay tres plazas de garaje reservadas a personas con movilidad reducida.
- Una está en el exterior del edificio, junto a la puerta del hotel, con itinerario accesible. Mide 3 m de ancho y 4,7 m de longitud. Está adecuadamente señalizada con un símbolo de accesibilidad horizontal y vertical.
- Las otras dos están situadas en las plantas -1 y -2 con itinerarios accesibles. El ancho de las plazas es de 3 m y el largo es de 4,7 m. Tienen un área de acercamiento de 50 cm y de más 1,20 m respectivamente. Están señalizadas con el símbolo de accesibilidad en el suelo.
- La calle de acceso es llana, amplia y despejada de obstáculos.
- En la entrada principal hay 3 escalones aislados (de 16 cm) con una rampa alternativa que tiene 3 m. de longitud y una inclinación del 10,5%.
- Los escalones aislados y rampa alternativa, están sin señalización tacto-visual y sin pasamanos.
- La puerta es automática y mide > 120 cm. Además hay otra contigua manual.
- La puerta es acristalada. Está señalizada con el logotipo del hotel pero no presenta suficiente contraste.
- El mostrador de atención al público está a una altura de 1,10 m.
- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- Dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas ireccionales.
- En recepción hay información escrita de los servicios prestados.
- Los pasillos tienen una anchura > 1,20 m y los felpudos están correctamente anclados.

Accesibilidad Física

Aseo adaptado en zona común

- Situado en planta -1. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- La cabina adaptada es independiente y la puerta mide 83 cm. En el interior se puede inscribir un giro de 1,50 m.
- La altura del inodoro es de 42 cm y el mecanismo de descarga es de 92 cm. Tiene un lado de acceso (derecho) de 83 cm, una barra abatible en el lado del acercamiento (derecho) y una barra fija en el lado contrario.
- La altura libre debajo del lavabo es de 69 cm y cuenta con un fondo libre de 52 cm.
- La altura del borde inferior del espejo es de 86 cm.

Ascensor

- La puerta de la cabina mide 80 cm.
- En el interior las dimensiones son de 99 cm de ancho y 1,24 m de fondo.
- Dispone de pasamanos a una altura de 80 - 90 cm.

Habitación adaptada

- Se puede acceder a la planta usando el ascensor. En el itinerario no hay escalones o desniveles que dificulten el paso.
- La puerta mide 77 cm y en el interior se puede inscribir un giro de 1,50 m.
- La altura de la cama es de 52 cm y tiene dos lados de acceso > 1 m.
- Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de 1,44 m.
- El perchero del armario se encuentra a una altura de 2 m.

Aseo en habitación adaptada

- La puerta mide 66 cm y abre hacia el interior. Dentro se puede inscribir un giro de 1,50 m.
- El inodoro está situado a una altura de 42 cm y los mecanismos de descarga a 92 cm. Tiene un lado de transferencia (derecho) con un espacio libre > 120 cm y una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 83 cm.
- La altura libre inferior del lavabo es de 60 cm y la del fondo es de 55 cm.
- La altura del borde inferior del espejo es de 92cm y la de los accesorios del lavabo de 80cm.
- La bañera tiene el borde superior a una altura de 49 cm y un asiento de transferencia de 60 por 30 cm con respaldo.
- Hay una barra de soporte horizontal ubicada a una altura de 72 - 62 cm y la grifería se encuentra en pared accesible, a una altura de 62 cm.

Salón - buffet de desayunos

- Situado en planta -1 con itinerario accesible.
- La puerta tiene un ancho libre de 1 m y es de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de 75 cm, un espacio libre inferior de 67 cm y un ancho y un fondo de 68 cm.
- Las barras del buffet tienen una altura de 90 cm.

Cafetería

- Situada en planta baja junto a recepción con itinerario accesible.
- Las mesas tienen una altura de 54 cm.
- La altura del mostrador es de 1,08 m y le precede un escalón de 16 cm de altura.

Restaurante

- Está ubicado en planta -1 con itinerario accesible.
- El ancho de la puerta es de 77 cm y es de doble hoja.
- La altura de las mesas es de 76 cm, con un espacio libre inferior de 73 cm y un ancho y un fondo de 89 cm.

Sala de reuniones

- Situada en planta -1 con itinerario accesible.
- La puerta mide 90 cm y es de doble hoja.
- Las mesas tienen 76 cm de altura, un espacio libre inferior de 72 cm, un ancho > 1 m y un fondo de 28 cm ya que hay una pata central con base.

Piscina

- Situada en el exterior del edificio con itinerario accesible.
- No dispone de grúa para acceder al vaso de la piscina ni de aseo o vestuario adaptado.



Accesibilidad Visual

Señalética

- Hay un patrón homogéneo de los carteles. Están situados a diferentes alturas, entre 1,10 y 2 m y sólo se permite la aproximación para su lectura en algunos casos.

- Las letras y símbolos de los carteles miden 1,5 cm y presentan contraste con el fondo.
- La señalética en general no está transcrita al braille.

Escaleras principales

- Los escalones son homogéneos y tienen zócalo inferior de protección.
- Dispone de pasamanos continuo en mesetas.

Ascensor

- Las puertas cuentan con sistema de apertura antiprisionamiento
- La botonera está en braille y en altorrelieve.



Accesibilidad Auditiva

Habitación

- Conexión a Internet
- La televisión permite comunicación con recepción mediante el envío de mensajes de texto y tiene decodificador de teletexto.
- Hay enchufes al lado de la cama.
- En la habitación hay información escrita de los servicios prestados en el hotel.

Aseos comunes

- No tiene sistema de información visual de ocupado / libre en las puertas.
- No dispone de banda libre inferior en la puerta que permita la comunicación.

Ascensor

- Tiene indicador de parada e información visual en el interior y en el exterior de la cabina Sistemas de emergencia.
- No hay sistema de emergencia visual.

 **FOTOS**




Zona de comedor



Dormitorio adaptado



Aseo adaptado



Zona de aparcamiento reservado