



# RESTAURANTE TRES SIGLOS

Restauración — Restaurantes



## Dirección

Comuneros de Castilla, 11 0500  
1  
Ávila, Ávila (Castilla y León)  
España

## Contacto

Tlfno 920228772  
<http://www.tressiglos.com>

## Creado por

PREDIF Técnico 3 28/02/2018

## Última modificación por

PREDIF Técnico 3  
28/02/2018



La información sobre la accesibilidad de este recurso turístico ha sido proporcionada por los usuarios

## Información general

El establecimiento está situado justo en lo que sería el corazón del recinto amurallado, entre la plaza de la catedral de Ávila y la plaza del ayuntamiento, en zona peatonal pero solo a 30 metros del tráfico y casi haciendo esquina con la calle más comercial dentro de las murallas que es la calle Reyes Católicos y frente a la puerta sur del mercado municipal. Dispone de varias zonas de mesas, situadas a distintos niveles. El aseo adaptado está situado en la planta baja, el itinerario es accesible para personas usuarias de silla de ruedas a través de una plataforma salvaescaleras.

## Entrada

Acceso: Sin desniveles

✓ Nombre del recurso turístico visible y legible

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

## Circulación interior

Circulación con silla de ruedas: Total

✓ Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual

Hay rótulos de señalización: No

## Áreas de restauración



- ✓ Carta en braille
- ✓ Menú para personas con necesidades alimentarias específicas (celiaquía, diabetes, alergias...)
- ✓ Disponible servicio en mesa

Mesas accesibles: Sí

## Aseo adaptado en zonas comunes

- ✓ Aseo para PMR



Acceso sin desniveles: No

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado derecho

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

### Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho

Lavabo: Con grifo monomando

## Servicios y equipamientos

Bucle de inducción magnética: No

- ✓ Personal de atención al público

### Formación de personal

Personal formado en atención a personas con discapacidad: No

Personal disponible para dar apoyo a personas con necesidades específicas: Sí

Personal con conocimientos de Lengua de Signos: No

## Entorno exterior

Aceras: Sin obstáculos

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí