



La Paloma

Restauración — Restaurantes



Dirección

Plaza de la Corredera, 4 14002
Córdoba, Córdoba (Andalucía)
España

Contacto

Tlfno 957 49 25 58
cordobapaloma@hotmail.com

Creado por

PREDIF Técnico 3 05/04/2018

Última modificación por

PREDIF Técnico 3
05/04/2018



La información sobre la accesibilidad de este recurso turístico ha sido proporcionada por los usuarios

Información general

El Restaurante La Paloma lleva toda una vida ofreciendo comida casera de calidad en Córdoba. La Paloma presume de elaborar todo lo que llega a las mesas en su propia cocina, cada plato, cada tapa y cada salsa. Compran productos frescos de temporada, y trabajan con tino el pescado. Entre las especialidades de la casa, recomiendan probar el rabo de toro, el flamenquín y la pechuga al cava.

Entrada

Acceso: Sin desniveles

✓ Nombre del recurso turístico visible y legible

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

Circulación interior

Iluminación adecuada: Sí

Áreas de restauración

Barra a altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas: No

- ✓ Menú para personas con necesidades alimentarias específicas (celiaquía, diabetes, alergias...)
- ✓ Disponible servicio en mesa

Mesas accesibles: Sí

Aseo adaptado en zonas comunes

- ✓ Aseo para PMR

Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Hacia el interior

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado izquierdo

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho

Las barras del lado izquierdo son: Abatibles

Las barras del lado derecho son: Fijas

Lavabo: Sin pedestal

Servicios y equipamientos

Bucle de inducción magnética: No

- ✓ Personal de atención al público

Formación de personal

Personal formado en atención a personas con discapacidad: No

Personal disponible para dar apoyo a personas con necesidades específicas: No

Personal con conocimientos de Lengua de Signos: No

Entorno exterior

Aceras: Adoquines

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí