


RESTAURANTE MAR DE ESTEIRO



Fachada del Edificio

Dirección: Ponte Sionlla nº2

 15884 Enfesta-Santiago de Compostela
(A Coruña)

 **Teléfono:** 981 888 057

E-mail: info@mardeesteiro.com

 **Web:** www.mardeesteiro.com



Información General

El restaurante sirve platos típicos gallegos. Tiene salones privados para comidas de empresa y celebraciones.

El restaurante tiene 2 plantas. En la planta baja está la cafetería, los cuartos de baño y 2 salones. En la planta 1 hay otros 4 salones de diferentes tamaños y otros cuartos de baño. Solo hay escaleras para subir y bajar entre las plantas.

Atención al público y otra información de interés

- Nadie en el restaurante sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- No tienen carta con los platos escritos en braille para personas ciegas.
- El restaurante prepara platos para personas celíacas (con problemas para comer pan y cereales) diabéticas (con problemas de azúcar) y vegetarianas (no comen carne). En este caso, debes llamar y avisar antes.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

- Hay cuartos de baño en las 2 plantas. Tienen en la entrada un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas. El cuarto de baño adaptado está en la planta baja.

Acceso y zona de atención al público

- El establecimiento está ubicado en un recinto cerrado. Desde la carretera se accede al recinto mediante un portón de más de 3 m de ancho, que permanece abierto.
- La entrada principal del establecimiento es accesible, sin desniveles.
- Esta tiene dos puertas contiguas. La primera de ellas es de madera y permanece abierta en horario de atención al público, tiene un ancho libre de paso de 1,13 m. Detrás a una distancia de 66,5 cm hay una puerta automática, acristalada y corredera. Está señalizada con el logotipo del restaurante en color no contrastado y tiene un ancho de paso de 1,25 m. Entre ambas puertas hay un felpudo anclado al suelo y enrasado.
- Antes y después de la entrada principal existe un espacio libre de giro superior a 1,50 m.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

Accesibilidad Física

Cafetería

Ubicación e itinerario

- La cafetería está situada en la planta baja y el itinerario es accesible. Es la primera estancia a la que se accede después de cruzar la puerta de entrada.

Características

- Desniveles: no existen
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,50 m
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
- Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
- Barra de doble altura: no
- Altura de la barra no adaptada: 1,10 m
- Barra con bancos: sí, con taburetes
- Altura de los bancos de la barra: 79 cm
- Comentarios: Además de la barra principal, existen otras dos pequeñas barras de 1,07 m de altura. Los taburetes son iguales que los antes indicados.

Salón comedor (Salón Blanco)

Ubicación e itinerario

- El salón comedor que se describe es el "Salón Blanco", está situado en la planta baja y el itinerario es accesible. La puerta de entrada es de doble hoja, mide 64 y 41,5 cm de ancho.

Características

- Desniveles: no existen
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante

- Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
- Tipo de mesas: móviles cuadradas con pata central
- Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal
- Altura de la mesa: 76,5 cm
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 72,5 cm, 32 cm, 91 cm

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay una cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en planta baja. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible. El aseo adaptado está integrado en la cabina de aseos de mujeres.

Aseo adaptado de la planta baja, integrado en el aseo de señoras.

- Puerta general de los aseos: apertura hacia el interior con muelle de retorno, con ancho de paso de 76,5 cm
- Tipo de pomo: manilla a una altura de 1,11 m

Cabina de aseo adaptado

- Puerta: puerta corredera con un ancho de 74,5 cm
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
- Tipo de pomo: sin pomo
- Cerrojo se abre desde el exterior: sí
- Tipo de iluminación: con sensor
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

Lavabo

- Ubicación: dentro de cabina
- Tipo de grifo: de presión
- Altura libre bajo el lavabo: 75 cm
- Fondo libre bajo el lavabo: 45,5 cm
- Altura del borde inferior del espejo: 1,37 m, no inclinado
- Altura de los accesorios: 90 cm-1,35 m

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 98 cm, frontal mayor de 1,20 m
- Altura del asiento: 42 cm
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 78 cm
- En lado derecho, tipo de barra y altura: no hay barra de apoyo
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 78 y 85,5 cm



Accesibilidad Visual

Cafetería

Ubicación e itinerarios

- La cafetería está situada en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Características

- Puertas de color contrastado: Sí
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay puertas de vidrio, sólo la de la entrada
- Desniveles: no existen
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
- Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual
- Elementos voladizos: no hay
- Tipo de iluminación: no homogénea
- Barra de la cafetería con iluminación dirigida: no

Salón Comedor (Salón Blanco)

Ubicación e itinerarios

- El salón comedor está situado en la planta baja al final del pasillo. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles.

Características

- Puertas de color contrastado: sí, la de la entrada al salón
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay puertas de vidrio
- Desniveles: no existen
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
- Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual
- Elementos voladizos: no hay
- Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual
- Elementos voladizos: no hay
- Tipo de iluminación: no homogénea
- Mesas con iluminación dirigida: no



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: si hay rótulos informativos
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: sí
- Señales de evacuación: visuales

Salón comedor

- Mesas redondas disponibles: no
- Información escrita del menú del día: sí, la carta

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> Tipo de pavimento: tierra compacta, no homogéneo y antideslizante Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: ninguna. Las plazas de aparcamiento no están delimitadas en el pavimento
Escalera del edificio	Planta baja y planta primera	Sin itinerario alternativo accesible	<ul style="list-style-type: none"> Tipo de escalera: interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: no Altura de los escalones: 19 cm Fondo de huella: Los dos primeros escalones 36,5 cm y el resto 28,5 cm Con tabica: Sí Con bocel: Sí Huella de pavimento antideslizante: Sí Borde de escalones con franja de señalización: No Zócalo de protección lateral: un lado (pared) Pasamanos en: un lado Tipo de pasamanos: sencillo Altura de Pasamanos: 82 cm Hueco bajo escalera protegido: Sí
Señalización	General del establecimiento		<ul style="list-style-type: none"> Rótulos de mismo formato: Sí Altura de los rótulos: 150 cm Tamaño de letra: 5-9 cm Textos e iconos de color contrastado: Sí Textos e iconos: sin braille ni altorrelieve Iconos homologados: Sí

 **FOTOS**



Bar - Cafetería



Area de Mesas



Mesas Salón Comedor



Cabina de Aseo Adaptado