


## RESTAURANTE SAN FRANCISCO HOTEL MONUMENTO



Puerta de acceso al restaurante

**Dirección:** C/ Campillo, 3

 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)

 **Teléfono:** 981 581 634

 **E-mail:** [direccion@sanfranciscohm.com](mailto:direccion@sanfranciscohm.com)

 **Web:** [www.sanfranciscohm.com](http://www.sanfranciscohm.com)



### Información General

El restaurante mezcla platos típicos y platos más modernos. Es un restaurante con más de 250 años de historia.

El restaurante tiene una sola planta con varias rampas. Tiene un bar, el comedor y los cuartos de baño. El restaurante tiene un aparcamiento propio para los clientes.

### Atención al público y otra información de interés

- Nadie en el restaurante sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- No tienen carta con los platos escritos en braille para personas ciegas.
- El restaurante prepara platos para personas celíacas (con problemas para comer pan y cereales) diabéticas (con problemas de azúcar) y vegetarianas (no comen carne). En este caso, debes llamar y avisar antes.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

### Discapacidad Intelectual

#### Restaurante

- Los cuartos de baño están en la planta baja y tiene en la entrada un cartel con las figuras de un hombre,

a una mujer y a una persona en silla de ruedas y la siguiente palabra "aseos".

## Acceso y zona de atención al público

- Se recomienda hacer uso del aparcamiento privado del hotel puesto que la zona en la que se ubica el establecimiento no cuenta con aparcamiento público cercano. El aparcamiento no dispone de aceras hasta la entrada. - La entrada del establecimiento es accesible sin desniveles. Es una puerta automática de doble hoja y su ancho libre de paso es mayor de 80 cm. Cuenta con un videoportero de marcación única a 1,10 m de altura. - Esta puerta da acceso directo a un ascensor que comunica con la planta baja del edificio, donde se ubica el restaurante (a través de dos rampas), los aseos (sin desniveles) y el bar (sin desniveles). - La entrada principal desde la calle tiene dos puertas contiguas. La primera de ellas es de vidrio y automática. Su ancho libre de paso es mayor de 1,50 m. Tiene logotipos de color contrastado. La segunda puerta es pesada, parcialmente acristalada y de doble hoja retranqueada. Su ancho libre de paso es mayor de 1,50 m. Después de esta se encuentran cuatro escalones salvados con plataforma elevadora que comunican con el nivel de acceso al restaurante.

## Accesibilidad Física

### Bar

#### Ubicación e itinerario

- El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible sin desniveles.

#### Características

- Desniveles: no existen Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas Barra de doble altura: no Altura de la barra no adaptada: 1,15 m Barra con bancos: no

### Salón comedor

#### Ubicación e itinerario

- El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es practicable mediante rampas. La primera de ellas comunica la zona del ascensor con un pasillo. Esta rampa es practicable, con un tramo de 98 cm de longitud y una pendiente del 17,6%. Su ancho libre de paso es de 1,20 m. No tiene pasamanos ni está señalizada con franjas de textura distinta y color contrastado que alerten del desnivel. La segunda rampa salva cuatro escalones de acceso al patio exterior de celebraciones. La rampa es practicable, tiene un tramo de más de 4 m de longitud y una pendiente del 10,5%. Su ancho libre de paso es de 1,20 m. Tiene un pasamanos lateral a una altura de 90 cm.

#### Características

- Desniveles: no existen Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas Tipo de mesas: móviles, redondas y cuadradas, de cuatro patas sin travesaño Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal Altura de la mesa: 75 cm Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 74 cm, 90 cm y 58 cm

### Aseo adaptado

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas situada en planta baja. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible. - El aseo adaptado es una cabina independiente común para ambos sexos.

#### Puerta general de acceso a aseos

- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con ancho de paso de 1,40 m Tipo de pomo: sin pomo

### Cabina de aseo adaptado

- N° de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí Puerta: abre hacia fuera con un ancho de 78 cm Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,5 m Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

### Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando Altura libre bajo el lavabo: 75 cm Fondo libre bajo el lavabo: 30 cm Altura del borde inferior del espejo: 94 cm, no inclinado Altura de los accesorios: 85 cm - 1,04 m

### Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: derecho 75 cm y frontal 1 m Altura del asiento: 48 cm Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en pared a 1 - 1,16 m En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 64 - 79 cm En lado izquierdo, tipo de barra y altura: fija horizontal a 77 cm Separación entre barras: 77 cm



## Accesibilidad Visual

### Bar

#### Ubicación e itinerarios

- El bar está situado en la planta baja, en el mismo nivel que el ascensor. El itinerario desde el ascensor hasta la barra es accesible sin desniveles.

#### Características

- Puertas de color contrastado: no hay Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay Desniveles: no existen Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual Elementos voladizos: no hay Tipo de iluminación: homogénea Barra del bar con iluminación dirigida: sí

#### Ubicación e itinerarios

- El salón comedor está situado en planta baja, a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible mediante rampas. El itinerario desde la zona de ascensor hasta el salón es bajando cuatro escalones. Los bordes de los escalones están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado. La rampa tiene pasamanos a un lado no prolongado en los extremos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel y su pavimento es antideslizante.

#### Características

- Puertas de color contrastado: no hay Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay Desniveles: no existen Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual Elementos voladizos: no hay Tipo de iluminación: homogénea Mesas con iluminación dirigida: sí



## Accesibilidad Auditiva

### Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: sí hay Rótulos fácilmente identificables con la vista: sí Señales de evacuación: no existen

### Salón comedor

- Mesas redondas disponibles: sí Información escrita del menú del día: sí, anexo a la carta

## Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
<b>Aparcamiento</b>	Exterior	Practicable	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo de pavimento: Tierra / homogéneo / antideslizante</li> <li>Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: No hay</li> </ul>
<b>Escalera del edificio</b>	Acceso a patio exterior	Accesible con rampa alternativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo de escalera: Interior</li> <li>Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No</li> <li>Altura de los escalones: 15 cm</li> <li>Fondo de huella: 30 cm</li> <li>Con tabica: Sí</li> <li>Con bocel: No</li> <li>Huella de pavimento antideslizante: Sí</li> <li>Borde de escalones con franja de señalización: Sí</li> <li>Zócalo de protección lateral: un lado</li> <li>Pasamanos en: un lado</li> <li>Tipo de pasamanos: sencillo</li> <li>Altura de Pasamanos: 90 cm</li> <li>Hueco bajo escalera protegido: No hay</li> </ul>
<b>Ascensor</b>	Comunica todas las plantas del edificio	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altura de los botones exteriores: 95 cm</li> <li>Ancho de la puerta: 80 cm</li> <li>Ancho y fondo de cabina: 1,40 m x 1,40 m</li> <li>Altura de la botonera interior: 95 cm – 1,10 m</li> <li>Altura del pasamanos: 1,05 m</li> <li>Espejo frente a la puerta: Sí</li> <li>Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No</li> <li>Cabina con señales sonoras: No</li> <li>Botones con números en: braille</li> <li>Botones de color contrastado: No</li> <li>Cabina con señales visuales: Sí</li> <li>Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No</li> </ul>
<b>Señalización</b>	General del establecimiento		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rótulos de mismo formato: Sí</li> <li>Altura de los rótulos: 1,70 m - 2,10 m</li> <li>Tamaño de letra: 10 cm</li> <li>Textos e iconos de color contrastado: Sí</li> <li>Textos e iconos en braille: No</li> <li>Textos e iconos en altorrelieve: No</li> <li>Iconos homologados: No</li> </ul>



 **FOTOS**



Entorno del restaurante



Señalética y circulación interior



zona de masas, salón comedor



Aseo adaptado para PMR