



CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CIRCO ROMANO



Fachada

-  **Dirección:** Avda. Juan Carlos I, s/n
06800 Mérida (Badajoz)
-  **Teléfono:** 924 004 933
- E-mail:** administración@consorciomerida.org
-  **Web:** www.consorciomerida.org



Información General

El circo de Mérida es uno de los pocos circos romanos que queda en el mundo. Es un edificio muy grande y cabían miles de personas. Por eso, está alejado del resto de edificios de espectáculos, como el teatro y el anfiteatro. Tiene casi 2.000 años de antigüedad. Hay un centro de interpretación con una exposición sobre el circo romano.

Atención al público y otra información de interés

- Nadie en el circo sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.

Discapacidad Intelectual

- Es fácil encontrar la taquilla cuando llegas al circo.
- El circo no tiene folletos en lectura fácil.
- Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.
- El circo está en una sola planta baja sin escalones ni rampas.
- El centro de interpretación tiene varias plantas. En la entrada hay una escalera con una plataforma elevadora para personas en silla de ruedas.
- Es fácil recorrer el circo.

- Hay bancos para descansar en el circo y el centro de interpretación.
- No hay zonas oscuras que pueden dar miedo en el recorrido del circo y del centro de interpretación.

Acceso

- La entrada principal es accesible, sin desniveles ni huecos de paso estrechos.
- La puerta es parcialmente acristalada y tiene un ancho libre de paso de 86 cm. El tirador está a una altura de entre 79 cm y 1,27 m.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1 m y no permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.
- Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Exposición y Circo romano

- La exposición está distribuida en varias salas situadas en la planta baja.
- Durante la exposición existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
- Las salas disponen de asientos para hacer una pausa.
- Las vitrinas y expositores están a una altura que varía entre los 72 cm y 1,94 m.
- En la planta superior está El Mirador desde donde se divisa a través de los cristales el Circo Romano y el itinerario es accesible a través de una plataforma salvaescaleras.
- El itinerario para acceder al Circo Romano es por una puerta que hay en recepción y tiene un ancho libre de paso de 86 cm.
- El recorrido por el exterior es por un sendero de tierra compacta y en algunos tramos algo irregular.
- Existen huecos de paso de 1,60 m de ancho y 10 m de longitud.

Aseo adaptado

- Hay 1 cabina de aseo adaptada, independiente y común para ambos sexos. Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta general de los aseos abre hacia dentro y mide 78 cm.
- La puerta de la cabina es corredera y tiene un ancho libre de paso de 78 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 360°.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 1,04 m de ancho y por el frente de 1,50 m. El asiento está a una altura de 48 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 1,10 m.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y otra fija en el derecho a una altura de 69 y 86 cm y con una separación entre ambas de 78,5 cm.

Lavabo y accesorios del aseo

- El lavabo es regulable en altura. El grifo es monomando.

- La altura del borde inferior del espejo es de 1,04 m y está inclinado. El resto de los accesorios del baño están entre 80 cm y 1,04 m.



Accesibilidad Visual

Acceso

- La entrada principal es accesible, sin desniveles ni huecos de paso estrechos.
- La puerta es parcialmente acristalada.

Exposición y Circo Romano

- El pavimento durante la exposición es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- La letra de los paneles es de fácil lectura y tiene suficiente contraste de color con respecto al fondo.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.
- En el Circo Romano el pavimento es de tierra compacta y en algunos tramos algo irregular.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Tienen a disposición del visitante folletos con información del centro y del Circo Romano.
- Disponen de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Aseos

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escaleras del Mirador	Sala de Proyección.		<ul style="list-style-type: none"> Todos los escalones tienen una altura de 17 cm y una huella de 27 cm. El principio y final de las escaleras no se ha señalado con una franja en el pavimento de color contrastado y textura distinta. El borde de los peldaños no se ha señalado con una franja antideslizante de color contrastado. La tabica dispone de señalización luminosa.
Sala de Proyección	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> El audiovisual es subtulado: No. No existen plazas reservadas para personas con movilidad reducida.
Señalización	Todo el edificio.		<ul style="list-style-type: none"> Rótulos de mismo formato: Sí. Altura media: 70 cm y 2 m. Tamaño de letra: 1 cm. Textos e iconos de color contrastado: Sí. Textos e iconos en braille y altorrelieve: No. Iconos homologados: Sí.

 **FOTOS**



Acceso



Recorrido por el Centro de Interpretación



Aseo adaptado



Recorrido por el Circo Romano