



# La Regadera

Restauración — Restaurantes



## Dirección

Calle Ronda de Isasa, 10 14003  
Córdoba, Córdoba (Andalucía)  
España

## Contacto

Tlfno 957101400  
avisame@regadera.es  
<http://www.regadera.es>

## Creado por

PREDIF Técnico 3 05/04/2018

## Última modificación por

PREDIF Técnico 3  
05/04/2018



La información sobre la accesibilidad de este recurso turístico ha sido proporcionada por los usuarios

## Información general

Regadera se encuentra en la ribera del río, en una zona peatonal cerca del centro histórico de Córdoba. Cocina de mercado. Los platos de la carta comparten protagonismo, mimo y dedicación con las nuevas incorporaciones diarias que aprovechan los productos de temporada más frescos y de más calidad.

## Entrada



Acceso: Plano inclinado / rampa

[Datos de la rampa](#)

La pendiente hace que la rampa sea: Utilizable de forma autónoma

- ✓ Nombre del recurso turístico visible y legible

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

## Circulación interior



Circulación con silla de ruedas: Total

Iluminación adecuada: Sí

- ✓ Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual

Hay rótulos de señalización: Sí

## Áreas de restauración

Barra a altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas: No

- ✓ Menú para personas con necesidades alimentarias específicas (celiaquía, diabetes, alergias...)

- ✓ Disponible servicio en mesa

Mesas accesibles: Sí

- ✓ Mesas redondas

- ✓ Silla alta para niños

## Aseo adaptado en zonas comunes

- ✓ Aseo para PMR

Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Corredera

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado izquierdo, lado derecho

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

### Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho

Lavabo: Con grifo monomando

## Servicios y equipamientos

Bucle de inducción magnética: No

✓ Personal de atención al público

### Formación de personal

Personal formado en atención a personas con discapacidad: No

Personal disponible para dar apoyo a personas con necesidades específicas: No

Personal con conocimientos de Lengua de Signos: No

## Entorno exterior

Aceras: Sin obstáculos

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí