



A CURTIDORÍA

Restauración — Restaurantes



Dirección

Rúa da Conga, 2 15704
Santiago de Compostela, Coruña,
A (Galicia)
España

Contacto

Tlfno 981 55 43 42
<https://www.acurtidoria.com>

Creado por

PREDIF Técnico 3 26/03/2018

Última modificación por

PREDIF Técnico 3
26/03/2018



La información sobre la accesibilidad de este recurso turístico ha sido proporcionada por los usuarios

Información general

Establecimiento con encanto en el corazón de la zona vieja. Se encuentra a 50 metros de la catedral. Esta parcialmente adaptado para personas con necesidades especiales. La cocina es mediterránea, sobre todo los arroces, son nuestra especialidad. Todos nuestros camareros hablan perfectamente inglés. El precio medio por persona 30€, cerramos los domingos por la noche.

Entrada

Acceso: Plano inclinado / rampa

Datos de la rampa

La pendiente hace que la rampa sea: Utilizable de forma autónoma

✓ Nombre del recurso turístico visible y legible

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

Obstáculos en la puerta: Puerta de vidrio sin señalización visual

Circulación interior

CIRCULACIÓN INTERIOR

Circulación con silla de ruedas: Total


Iluminación adecuada: No

✓ Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual

Hay rótulos de señalización: Sí

Rótulos: Con textos de color contrastado

Áreas de restauración



Barra a altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas: No

Carta con textos grandes y color contrastado: Sí

✓ Menú para personas con necesidades alimentarias específicas (celiaquía, diabetes, alergias...)

✓ Disponible servicio en mesa

Mesas accesibles: Sí

✓ Mesas redondas

Aseo adaptado en zonas comunes

✓ Aseo para PMR

Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Hacia el interior

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado izquierdo

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho

Lavabo: Con grifo monomando, sin pedestal

Servicios y equipamientos

Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico: Sí

Bucle de inducción magnética: No

✓ Personal de atención al público

Formación de personal

Personal formado en atención a personas con discapacidad: No

Personal con conocimientos de Lengua de Signos: No

Entorno exterior

Aceras: Calle en pendiente

Pavimento homogéneo y antideslizante: No