



## Hotel Sirenis Club Goleta (H\*\*\*\*)

Alojamientos — Hoteles / apartoteles / hostales / pensiones



### Dirección

Avenida Pedro Martites, s/n  
Eivissa, Balears, Illes (Balears,  
Illes)  
España

### Contacto

Tlfno 971 302 158

<https://www.sirenishotels.com/es/hoteles-ibiza/sirenis-hotel-goleta-spa/>

### Creado por

Andrés Díez 10/03/2017

### Última modificación por

PREDIF Técnico 3  
05/04/2018



La información sobre la accesibilidad de este recurso turístico ha sido proporcionada por los usuarios

## Información general

Situado en la zona de Playa d'en Bossa, una de las áreas más turísticas de la isla de Ibiza, el Sirenis Hotel Goleta & Spa le encantará. El hotel, junto con el Sirenis Hotel Tres Carabelas & Spa, forma un complejo hotelero en el que podrá disfrutar unas fantásticas vistas frontales al Mar Mediterráneo desde sus terrazas.

## Entrada

Acceso: Sin desniveles

✓ Nombre del recurso turístico visible y legible

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

## Zona de atención al público

✓ Mostrador de atención al público

✓ Próximo a la entrada

## Circulación interior



Circulación con silla de ruedas: Total

Iluminación adecuada: Sí

✓ Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual

Hay rótulos de señalización: Sí

Rótulos: Con textos de color contrastado

✓ Establecimiento de varias plantas

### Itinerario vertical

El tránsito entre plantas se realiza mediante: Ascensor / ascensores

#### Datos del ascensor

Dimensión de la cabina: Pequeña

✓ Con información visual

Botones del ascensor: En altorrelieve, en braille

✓ Botones a altura adecuada para personas en silla de ruedas

## Habitación adaptada

✓ Habitación adaptada para discapacidad física



Número de habitaciones adaptadas: 5

Circulación cómoda hasta la habitación: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Área de maniobra mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

#### Circulación en el interior de la habitación

Área de maniobra mayor o igual que 150 cm de diámetro: Delante del armario, delante de la puerta de la habitación, delante de la puerta del cuarto de baño

Espacio lateral a la cama: Sí

## Espacio libre junto a la cama en habitación adaptada para discapacidad física

El espacio es mayor o igual que 90 cm: A la derecha, a la izquierda

Altura de la cama en cm (colchón incluido): 50 cm

## Cuarto de baño



Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Hacia el exterior

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado derecho

Altura del asiento del inodoro: Alta (mayor o igual que 45 cm)

Inodoro próximo a la ducha: Sí

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

## Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado derecho

Las barras del lado derecho son: Abatibles

Lavabo: Con grifo monomando

### ✓ Ducha

Ducha a ras de suelo: Sí

Espacio de acercamiento mayor o igual que 80 cm: Sí

Barra(s) de apoyo en la ducha: Sí

Grifo monomando: Sí

Alcachofa regulable: Sí

Asiento de ducha: Sí

Tipo de asiento: Fijo

### ✓ Habitación adaptada para discapacidad auditiva

✓ Teléfono de texto

✓ Conexión a Internet

✓ Información escrita de los servicios

## Áreas de restauración

Barra a altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas: Sí

Carta con textos grandes y color contrastado: Sí

✓ Menú para personas con necesidades alimentarias específicas (celiaquía, diabetes, alergias...)

✓ Disponible servicio en mesa

Mesas accesibles: Sí

✓ Silla alta para niños

## Entorno exterior



Aceras: Sin vado rebajado en las proximidades

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí

## Puntuación del establecimiento / lugar de interés

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 3 - Regular

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena