

## MESÓN LOS PEDROCHES



Fachada principal

-  **Dirección:** Isla Formentera, 6  
14011 Córdoba (Córdoba)
-  **Teléfono:** 957462583



### Atención al público y otra información de interés

- En la carta tienen información sobre los alimentos para personas con necesidades especiales. En la carta dice si el alimento lo pueden tomar celíacos (con problemas para comer pan y cereales), diabéticos (con problemas de azúcar) y vegetarianos (no comen carne).
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El restaurante no tiene aparcamiento propio. Hay un aparcamiento público cerca del restaurante.

### Discapacidad Intelectual

#### Restaurante

- Los cuartos de baño están en la planta baja y tienen en la entrada un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

### Acceso

- La entrada al restaurante es accesible a través de una rampa de acceso de 1,50 m de longitud, un ancho de 1,30 m y una inclinación del 17,6%. Dispone de un felpudo anclado al suelo en toda su superficie. No está señalizada tacto-visualmente.
- La puerta principal es de apertura manual, doble hoja, parcialmente acristalada, abre hacia el exterior y cada una tiene un hueco de paso de 60 cm.

## Accesibilidad Física

### Barra

- El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- La barra del bar tiene una altura de 69 cm. Bajo la barra hay un espacio libre de aproximación de 56 cm de alto, un ancho de 90 cm y un fondo de 57 cm, que permite la aproximación de un usuario en silla de ruedas.

### Salón comedor

- El establecimiento es diáfano y consta de un comedor seguido de la zona de cafetería y con un hueco de paso entre ambos mayor 1,20 m.
- El itinerario desde la entrada hasta el salón comedor es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- Dispone de espacio suficiente para que una persona en silla de ruedas pueda realizar un giro de 360° y entre las mesas hay un área libre de paso mayor a 1,20 m.
- Las mesas son cuadradas, de 4 patas y tienen una altura de 74 cm. Bajo la mesa hay un espacio libre de aproximación de 62 cm de altura, 70 cm de ancho y 90 cm de fondo.

### Aseos comunes

- Los aseos están situados a continuación del restaurante y el itinerario es accesible.
- La cabina accesible está integrada en el aseo de señoras y no está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- Para acceder a las cabinas existe una puerta general de acceso que abre hacia fuera y mide 76 cm. La manilla de la puerta es tipo palanca y está situada a 1 m de altura.

#### Cabina de aseo accesible

- La puerta abre hacia el interior y mide 78 cm. El pomo de la puerta es tipo palanca y está situado a una altura de 1 m. El cerrojo no puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- Dentro de la cabina existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro frente a los aparatos sanitarios.
- El inodoro está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 77 cm. Tiene un espacio libre de aproximación frontal de 1,50 m de ancho y por el lado izquierdo de 1,10 m de ancho, que permite la transferencia desde la silla de ruedas.
- El inodoro no dispone de barras de apoyo.
- El lavabo está situado a una altura de 84 cm. Bajo el mismo existe un espacio libre de 79 cm y un fondo de 52 cm. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,07 m y los accesorios del aseo están situados a una altura de 1,30 m.

## Accesibilidad Visual

### Barra y Salón comedor

- No existen escalones aislados o desniveles.
- No se han colocado alfombras, obstáculos o elementos en voladizo que puedan implicar riesgo.

## Carta

- El restaurante no tiene carta en braille.
- La carta tiene textos con letra grande y con contraste cromático respecto al fondo.

## Señalización

- Los aseos comunes están señalizados con pictogramas no homologados, situados a una altura de entre 1,96 y 2 m.
- No se han complementado con información en braille o en altorrelieve pero presentan contraste cromático entre fondo de soporte y pared.



## Accesibilidad Auditiva

### Salón Comedor

- No disponen de mesas redondas.

### Aseos

- Las puertas de las cabinas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro y tampoco el sistema de cierre tiene una señal visual de "ocupado o libre".

### Señalización

- El restaurante no dispone de rótulos que indiquen la ubicación de las diferentes estancias, salvo la de los aseos.

### Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

 **FOTOS**



Barra del bar



Vista del salón



Vista del salón



Aseo adaptado