



RESTAURANTE LA ENCINA



Fachada y acceso al establecimiento

-  **Dirección:** Avda. Juan Carlos I, 22
16003 Cuenca (Cuenca)
-  **Teléfono:** 686744652



Atención al público y otra información de interés

- En la carta tienen información sobre los alimentos para vegetarianos (no comen carne).
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El restaurante no tiene aparcamiento o garaje propio.

Discapacidad Intelectual

Restaurante

- Los cuartos de baño tienen en la entrada un cartel con las figuras de un hombre y una mujer.

Acceso

- La zona de acceso al restaurante es accesible a través de una rampa.
- La rampa tiene una longitud de 94 cm, una inclinación del 17,6% y un ancho de paso de 1,63 m. Está señalizada con pavimento de color y textura distinta.
- La puerta de entrada abre hacia fuera y tiene un ancho de paso de 86 cm.

Accesibilidad Física

Barra

- El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- La barra del bar tiene una altura de 1,13 m. Debajo no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Salón comedor

- El establecimiento es diáfano y consta de un comedor seguido del bar.
- El itinerario desde la entrada hasta cualquiera de los mismos es accesible.
- Dispone de espacio suficiente para que una persona en silla de ruedas realice un giro de 360° y entre las mesas hay un ancho de paso mayor a 1,20 m.
- Las mesas del restaurante son cuadradas y con 4 patas. Todas son móviles, con una altura de 75 cm. Bajo la mesa hay un espacio libre de aproximación de 68 cm de altura, 58,5 cm de ancho y 81 cm de fondo.

Aseos comunes

- Los aseos están situados a continuación del restaurante, con itinerario accesible.
- La cabina de señoras está adaptada para personas con discapacidad. No está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- Para acceder a los aseos existe una puerta general de acceso señalizada, que se abre hacia el exterior con 1,25 m de ancho. Delante y detrás de ésta, hay suficiente espacio de maniobra (Ø 1,50 m) para que una persona en silla de ruedas abra, cruce y cierre la puerta. La puerta tiene un tirador en forma de "C" y está equipada con muelle de retorno.

Cabina de aseo accesible

- La puerta abre hacia el exterior y mide 81 cm de ancho, con cerrojo que en caso de emergencia no puede abrirse desde el exterior.
- El interior de la cabina tiene unas dimensiones de 2,36 m de ancho y 1,97 m de largo, y puede realizarse un giro de 360° con la silla de ruedas.
- El inodoro está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm. Existe un espacio de acercamiento al inodoro frontal 1,65 m y un espacio lateral derecho de 1,21 m de ancho.
- El inodoro dispone de 2 barras de apoyo; una abatible en el lado derecho y otra fija en el lado contrario. Ambas barras tienen una altura de entre 67 y 85 cm, y una separación entre ellas de 1 m.
- El lavabo permite la aproximación frontal de personas en silla de ruedas. Tiene una altura respecto al suelo de 89 cm, una altura libre inferior de 72 cm y un fondo libre de 48 cm. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m.



Accesibilidad Visual

Barra y Salón comedor

- Ambas estancias están situadas de manera contigua con itinerario accesible. No hay obstáculos que dificulten la circulación, ni elementos en voladizo no proyectados hasta el suelo y que puedan implicar riesgo.

Carta

- El restaurante no tiene carta en braille.
- La carta tiene textos con letra grande y con contraste cromático respecto al fondo.

Señalización

- Los aseos comunes no están señalizados con los pictogramas homologados, tampoco están en braille o en altorrelieve. Sí presentan contraste cromático.

Accesibilidad Auditiva

Aseos

- Las puertas de las cabinas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- El restaurante sólo dispone de un rótulo que señala la ubicación de los aseos.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

 **FOTOS**



Barra del bar



Vista del comedor



Vista del comedor



Aseo adaptado