

RESTAURANTE EL CUCHIFRITO IBÉRICO



Fachada y acceso al establecimiento

-  **Dirección:** Irlanda, 9
45005 Toledo (Toledo)
-  **Teléfono:** 925255696



Atención al público y otra información de interés

- En la carta tienen información sobre los alimentos para personas con necesidades especiales. En la carta dice si el alimento lo pueden tomar celíacos (con problemas para comer pan y cereales), diabéticos (con problemas de azúcar) y vegetarianos (no comen carne).
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El restaurante no tiene aparcamiento o garaje propio.
- Hay una plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida cerca del restaurante. Está en la Avenida Irlanda, número 14.

Discapacidad Intelectual

- Los cuartos de baño adaptados tienen en la entrada un cartel con la figura de una persona en silla de ruedas.

Acceso

- La entrada al restaurante tiene un escalón inclinado que va en desnivel desde los 2 cm hasta 9,5 cm. Su borde no está señalizado con una franja de color contrastado.
- La puerta principal abre hacia fuera, tiene 2 hojas, su ancho de paso es de 1,40 m. Permanece siempre abierta en horario de atención al público.

Accesibilidad Física

Barra

- El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- La barra del bar tiene una altura de 1,11 m. Debajo no permite la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.

Salón comedor

- El itinerario desde la entrada hasta el salón comedor es accesible.
- El salón dispone de espacio suficiente para que una persona en silla de ruedas realice un giro de 360° y entre las mesas hay un ancho de paso mayor a 1,20 m.
- Las mesas del restaurante son cuadradas, rectangulares y redondas, de 4 patas sin travesaño. Todas son móviles. Tienen una altura de 76 cm. Bajo la mesa hay un espacio libre de aproximación 64 cm de altura, 73 cm de ancho y 60 cm de fondo.

Aseos

- Los aseos están situados en planta accesible.
- Dispone de una cabina adaptada independiente. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta general del aseo se abre hacia dentro y mide 85 cm de ancho. Tiene un pomo tipo manilla, de fácil apertura.

Cabina de aseo accesible

- La puerta abre hacia dentro y mide 85 cm de ancho. Delante y detrás de ésta, hay suficiente espacio de maniobra (\varnothing 1,50 m) para que una persona en silla de ruedas abra, cruce y cierre la puerta. El pomo de la puerta es tipo manilla, de fácil apertura.
- Dentro de la cabina existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro frente a los aparatos sanitarios.
- El inodoro está situado a una altura de 43 cm y el mecanismo de descarga a 77 cm. Tiene un espacio libre lateral derecho de 76 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas. Hay un espacio libre frontal de 1,37 m.
- El inodoro dispone de 1 barra abatible en el lado derecho, a una altura de entre 70 y 88 cm y una fija en el lado contrario, con una separación entre ellas de 58 cm.
- El lavabo permite la aproximación frontal de personas en silla de ruedas. Tiene un espacio libre inferior de 67 cm y un fondo libre 40 cm. El grifo es por sensor.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,18 m.
- Los accesorios del aseo están situados a una altura entre 0,70 y 1,18 m.



Accesibilidad Visual

Barra y Salón comedor

- El salón comedor está situado en la planta baja.
- El suelo es homogéneo y antideslizante.
- No hay elementos volados que constituyan un peligro para personas con discapacidad visual.

Carta

- El restaurante no tiene carta en braille.
- La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto a su fondo. En la pared existe una carta con los menús con caracteres grandes y con contraste cromático.

Señalización

- Para señalar los aseos se han utilizado los pictogramas homologados.
- Los rótulos no se han complementado con escritura braille o altorrelieve.



Accesibilidad Auditiva

Salón comedor

- El restaurante tiene 1 mesa redonda.

Aseos

- Las puertas de las cabinas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- El restaurante no dispone de rótulos que señalen la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

 **FOTOS**



Barra del bar



Mesa del comedor



Vista del comedor



Aseo adaptado