

HOTEL RESIDENCIA LAS MORADAS (HR***)



Recepción del Hotel

-  **Dirección:** C/ Alemania,5
05001 Ávila (Ávila)
-  **Teléfono:** 920222488
-  **Web:** www.hotellasmoradas.com



Información General

El hotel es un edificio reformado por dentro y con habitaciones modernas. Por fuera, mantiene las formas antiguas. El hotel está en el centro de Ávila.

Discapacidad Intelectual

- Es fácil encontrar el cuarto de baño y otros servicios comunes para todos los visitantes del hotel. Hay señales y carteles.
- Hay carteles en la escalera, en la salida de los ascensores y en todas las plantas para encontrar las habitaciones.
- Las habitaciones tienen un número en la puerta.
- No hay en las habitaciones folletos con información en lectura fácil sobre el hotel.
- Es fácil usar el teléfono de la habitación para llamar fuera del hotel.
- El hotel tiene información de la hora para desayunar, comer y cenar en el restaurante.
- Los cuartos de baño comunes están en la planta baja y tienen en la entrada un cartel y las palabras "aseo adaptado".

Acceso y zona de atención al público

- El acceso al establecimiento está situado en una calle amplia, llana y peatonal.

- No hay escalones que dificulten el paso, pero existe un desnivel con una pendiente del 12%, que no está señalizado tacto-visualmente.
- La puerta es acristalada, automática y tiene un ancho libre de paso de 1,31 m. Está señalizada con el logotipo del establecimiento pero no presenta contraste cromático con el fondo.
- El mostrador de atención al público está a 1,12 m de altura y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Ascensor

- Situado junto a recepción, comunica todas las plantas del establecimiento.
- Hay un hueco de paso hasta llegar a él de 1,12 m.
- La puerta tiene un ancho libre de paso de 90 cm.
- Las dimensiones de la cabina son de 1,05 m ancho por 1,21 m de fondo.
- La cabina dispone de pasamanos a una altura de 1,05 m.

Habitación adaptada (Nº 123)

- Nº de habitaciones adaptadas: 1.
- Está situada en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de giro de 1,30 m de diámetro.
- Hay dos camas unidas y tienen una altura de 56 cm. Se puede acceder a éstas por el lado derecho por un espacio libre de 1,20 m.
- El interruptor de la luz y los enchufes están situados junto a la cama y el mecanismo de control de la temperatura está a 1,10 m de altura.
- El armario tiene el perchero fijo a una altura de 1,65 m.

Cuarto de baño de la habitación

- La puerta tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360º.
- El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 76 cm. Tiene un espacio de acercamiento frontal de 1,50 m.
- Dispone de una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 79 cm.
- Bajo el lavabo hay un espacio libre de 69 cm de alto y un fondo de 35 cm. La grifería es monomando.
- La ducha presenta una ceja de 1,5 cm y el suelo es antideslizante.
- El hueco de paso para acceder a la ducha por el frente es de 1,06 m y por el lado derecho es de 1,20 m.
- Disponen de un asiento abatible anclado a la pared, cuyas dimensiones son de 48 cm de ancho, 30 cm de fondo y está a una altura de 50 cm. Hay dos barras de apoyo verticales situadas a ambos lados de la grifería a una altura de 95 cm.
- La grifería es monomando y está situada en pared accesible a una altura de 1,14 m.
- Los accesorios del baño están situados a una altura de entre 84 cm y 1,34 m y la altura del borde inferior del espejo es de 1 m.

Aseo adaptado en zona común

- Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- Hay una cabina adaptada independiente para ambos sexos.
- La puerta tiene un ancho libre de paso de 79 cm. En el interior del aseo existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- Bajo el lavabo hay un espacio libre inferior de 75 cm y un fondo de 30 cm. La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura de 1,10 m y el borde inferior del espejo está a 85 cm de altura.
- La altura del asiento del inodoro es de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 77 cm. Tiene un espacio de acceso por el lado izquierdo de 1,25 m de ancho.
- Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento y de una barra fija en el lado contrario. Están a una altura de 75 cm y con una separación entre ambas de 74 cm.

Cafetería / Salón buffet de desayunos

- Están situados en la planta baja y el itinerario es accesible. Se accede por un hueco de paso de 1,20 m.
- Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.
- Las mesas tienen una altura de 75 cm. Bajo la mesa existe un espacio libre inferior de 72 cm de alto, 34 cm de fondo y 72 cm ancho.
- La barra de la cafetería está situada a una altura de 1,12 m.

Sala de reuniones

- Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible. Se accede por el interior de la cafetería.
- La puerta tiene un ancho libre de paso de 1 m.
- La mesa tiene una altura de 76 cm. Bajo la mesa existe un espacio libre inferior de 73 cm de alto, 55 cm de fondo y 1 m ancho.

Accesibilidad Visual

Carta

- Disponen de carta en braille.

Ascensor

- No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color contrastado en el pavimento que indique la zona de embarque.
- La cabina no cuenta con un sistema de señalización sonora que indique la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- Los botones del ascensor están en altorrelieve, en braille y presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- El número de las habitaciones se indica con números grandes y con contraste cromático pero no están en braille ni en altorrelieve.
- El mobiliario no constituye ningún obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- Los rótulos están a una altura que varía entre 1,62 y 2,20 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve, pero presentan contraste cromático entre textos y fondo. El tamaño de las letras es mayor de 4 cm.

Escaleras

- Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- Los escalones tienen tabica y bocel y carecen zócalo de protección.
- El pasamanos es continuo en todo su recorrido y está en el lado izquierdo de subida.



Accesibilidad Auditiva

Habitación estándar

- La puerta dispone de un sistema de información luminoso que informa si la habitación está ocupada o libre.
- Dispone de conexión a Internet.
- La TV tiene decodificador de teletexto.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tiene una señal visual de "ocupado o libre".

Ascensor

- El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el interior de la cabina.
- El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

 **FOTOS**



Fachada principal del hotel



Zona de comedor



Habitación adaptada



Aseo adaptado