

## RESTAURANTE PLAÇA DE LA FONT



Fachada y acceso al local

-  **Dirección:** Plaça de la Font, 26  
43003 Tarragona (Tarragona)
-  **Teléfono:** 977246134
-  **Web:** [www.hotelpdelafont.com](http://www.hotelpdelafont.com)



### Atención al público y otra información de interés

- El restaurante prepara platos para personas celíacas (con problemas para comer pan y cereales), diabéticos (con problemas de azúcar) y vegetarianas (no comen carne). En este caso, debes llamar y avisar antes.
- Está prohibido entrar con perro de asistencia.
- Hay un aparcamiento muy cerca del restaurante.
- El restaurante está dentro del hotel Plaça de la Font.

### Discapacidad Intelectual

#### Restaurante

- Los cuartos de baño están en la planta baja y tienen en la entrada un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

### Acceso

- La entrada al restaurante es accesible a través de una rampa frente a la puerta, de 21 cm de longitud y una inclinación del 40,4%.
- La puerta de entrada es de vidrio, de apertura manual, de doble hoja y abre hacia ambos lados. Tiene un ancho libre de paso de 90 cm cada hoja. Cuenta con una señalización de alto contraste que permite

identificarla.



## Accesibilidad Física

### Barra

- El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible. No hay escalones o huecos de pasos estrechos que dificulten el acceso.
- La barra del bar tiene una altura de 1,06 m y debajo no hay un hueco libre que permita la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.

### Salón comedor

- El itinerario desde la entrada hasta el salón comedor es accesible. No hay escalones o huecos de pasos estrechos que dificulten el acceso.
- El salón dispone de espacio suficiente para que una persona en silla de ruedas realice un giro de 360° y entre las mesas hay un ancho libre de paso de 90 cm.
- Las mesas del comedor son cuadradas, de pata central y todas tienen una altura de 78 cm. Bajo las mesas hay un espacio libre de aproximación de 73,5 cm de altura, 80 cm de ancho y 40 cm de fondo.

### Aseos

- Los aseos están situados en la misma planta del comedor y el itinerario es accesible.
- Dispone de una cabina adaptada integrada en el aseo de caballeros. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

#### Cabina de aseo accesible

- La puerta abre hacia fuera y mide 78 cm. La manilla de la puerta es tipo palanca de fácil apertura y está ubicada a una altura de 1,05 m.
- Dentro de la cabina existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro frente a los aparatos sanitarios.
- El inodoro está situado a una altura de 43 cm y el mecanismo de descarga a 1,03 m. Tiene un espacio libre de aproximación por el lado izquierdo de 83 cm de ancho que permite la transferencia desde la silla de ruedas.
- No dispone de barras de apoyo.
- El lavabo permite la aproximación frontal de personas en silla de ruedas. El espacio libre inferior es de 81,5 cm de altura y el fondo libre de más de 60 cm. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,15 m y los accesorios del lavabo están situados a una altura de entre 93 cm y 1,24 m.



## Accesibilidad Visual

### Barra y Salón comedor

- El suelo es homogéneo y antideslizante.
- No existen escalones aislados o desniveles.

### Carta

- El restaurante no tiene carta en braille.
- La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo. El tipo de fuente

es claro y de fácil lectura.

## Señalización

- El establecimiento no dispone de rótulos que indiquen la ubicación de las dependencias.
- La entrada general de los aseos se señala mediante pictogramas homologados cuya altura es de 2,19 m.



## Accesibilidad Auditiva

### Salón comedor

- No cuenta con mesas redondas.

### Aseos

- Las puertas de las cabinas de los aseos no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro y el sistema de cierre no tiene una señal visual de "ocupado o libre".

### Señalización

- El restaurante no dispone de rótulos que señalen la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

### Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

 **FOTOS**



Vista del salón comedor



Mesa del comedor



Terraza exterior



Aseo adaptado