

## RESTAURANTE CASA PACA



Acceso del establecimiento

- Dirección:** C/ Plaza del peso, 10 y San Pablo, 1  
37001 Salamanca (Salamanca)
- Teléfono:** 923218993
- Web:** [www.casapaca.com](http://www.casapaca.com)



### Atención al público y otra información de interés

- En la carta tienen información sobre los alimentos para personas con necesidades especiales. En la carta dice si el alimento lo pueden tomar celíacos (con problemas para comer pan y cereales), diabéticos (con problemas de azúcar) y vegetarianos (no comen carne).
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El restaurante no tiene aparcamiento o garaje propio.

### Discapacidad Intelectual

- Los cuartos de baño adaptados comunes están en el sótano. Para llegar, hay escaleras y una plataforma salvaescaleras para personas en silla de ruedas. Falta un cartel en la puerta con la figura de

una persona en silla de ruedas.

## Acceso

- El restaurante tiene dos entradas accesibles, una para el bar y otra para el restaurante, ya que en el interior, la parte del bar y el restaurante están separadas por 3 escalones. Las dos entradas son: por la Plaza del Peso, 10 y la otra por la Plaza San Pablo, 1.
- La puerta principal para acceder al bar abre hacia fuera, es de apertura manual y de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 78 cm cada una.
- La otra puerta del restaurante mide 84 cm.
- Las puertas principales son de vidrio y no están señalizadas con franjas de color contrastado.



## Accesibilidad Física

### Barra

- El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible. La entrada es por medio de una rampa de acceso de 1,32 m de ancho, 80 cm de longitud y un 17,6% de inclinación.
- La barra del bar tiene una altura de 1,10 m y debajo no hay un hueco libre que permita la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.

### Salón comedor

- El establecimiento consta de varios comedores, siendo accesible al que se accede por la Plaza de San Pablo 1, ya que para acceder a los otros hay escalones.
- El itinerario desde la entrada hasta el salón comedor es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- Las mesas del restaurante son cuadradas, rectangulares y redondas, de cuatro patas. Las rectangulares son móviles, con una altura de 77 cm. Bajo la mesa hay un espacio libre de aproximación de 68 cm de altura, 1,45 m de ancho y 90 cm de fondo.
- Las mesas del bar situado en planta baja son cuadradas, de cuatro patas. Todas son móviles, con una altura de 76 cm. Bajo la mesa hay un espacio libre de aproximación de 70 cm de altura, 61 cm de ancho y 80 cm de fondo.

### Aseos

- Los aseos están situados en la planta -1 y el itinerario es accesible a través de una plataforma salvaescaleras.
- Dispone de una cabina adaptada independiente pero no está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).  
**Cabina de aseo accesible**
- La puerta abre hacia dentro con una manilla y tiene un ancho libre de paso de 90 cm. El cerrojo puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- Dentro de la cabina existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 78 cm. Existe un espacio de acercamiento frontal de 2,65 m y un espacio lateral izquierdo de 97 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas.
- El inodoro dispone de 2 barras de apoyo; una abatible en el lado izquierdo y otra fija en el lado contrario.

Ambas barras tienen una altura de entre 61 y 76 cm, y una separación entre ellas de 68 cm.

- El lavabo permite la aproximación frontal de personas en silla de ruedas. La altura del mismo es de 81 cm. Tiene un espacio libre inferior de 76 cm y un fondo libre de 50 cm. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,04 m y los accesorios del aseo están situados a una altura de 85 cm.



## Accesibilidad Visual

### Barra y Salón comedor

- El suelo es homogéneo y antideslizante.
- Ambas estancias están situadas en la planta baja y el itinerario es accesible por el exterior, ya que en su interior están separadas por tres escalones. No hay obstáculos que dificulten la circulación ni elementos en voladizo no proyectados hasta el suelo y que puedan implicar riesgo.

### Carta

- El restaurante tiene carta en braille.
- La carta tiene textos con caracteres de fácil lectura y con contraste cromático respecto al fondo.

### Señalización

- El establecimiento sólo dispone de rótulos en la puerta de los aseos. Siguen un patrón constante y están ubicados a una altura de 1,80 m.
- No se han complementado con información en braille o en altorrelieve pero presentan contraste cromático entre símbolo y fondo. El tamaño de los caracteres permite la fácil visualización.



## Accesibilidad Auditiva

### Salón comedor

- Disponen de mesas redondas.

### Aseos

- Las puertas de las cabinas no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

### Señalización

- El restaurante dispone de rótulos que señalan la ubicación de los aseos.

### Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.



 **FOTOS**




Vista del salón comedor



Vista del salón comedor



Mesa



Aseo adaptado