



RESTAURANTE EL BISTRO MENÚ



Fachada del establecimiento

-  **Dirección:** C/ Vicente Serra Orvay 49
07800 Ibiza (Islas Baleares)
-  **Teléfono:** 971316289



Atención al público y otra información de interés

- En la carta dice si el alimento lo pueden tomar celíacos (con problemas para comer pan y cereales) y vegetarianos (no comen carne). El restaurante prepara platos para personas diabéticas (con problemas de azúcar). En este caso, debes llamar y avisar antes.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El restaurante no tiene garaje o aparcamiento propio.

Discapacidad Intelectual

Restaurante

- Los cuartos de baño están en la planta baja y tienen en la entrada un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso

- La entrada al restaurante es accesible a través de una rampa exterior de 3,10 m de longitud, 1,02 m de ancho y una inclinación del 6,9%. Carece de zócalo de protección y de pasamanos.
- La puerta principal es de apertura manual, acristalada, abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 90 cm. Está señalizada por el logotipo y con una franja a una altura de 1 m, de color contrastado que facilita su detección. Permanece siempre abierta en horario de atención al público.

Accesibilidad Física

Barra

- En el itinerario desde la entrada hasta la barra hay 2 escalones sin itinerario alternativo accesible.
- La barra del bar tiene una altura de 1,10 m y debajo no hay un hueco libre que permita la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.

Salón comedor

- El establecimiento consta de 2 salones comedores.
- El principal está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- Disponen de espacio suficiente para que una persona circule en silla de ruedas.
- Las mesas del restaurante son cuadradas y rectangulares, de 4 patas y móviles. Las rectangulares tienen una altura de 75 cm. Bajo la mesa hay un espacio libre de aproximación de 65 cm de altura, 85 cm de ancho y 69 cm de fondo.

Terraza

- El restaurante tiene una terraza en el exterior frente a la rampa de acceso y el itinerario es accesible.
- Dispone de espacio suficiente para que una persona en silla de ruedas realice un giro de 360° y entre las mesas hay un ancho libre de paso mayor de 1,20 m.
- Las mesas tienen similares características que las del salón comedor.

Aseos

- Los aseos están situados en la planta baja junto al salón principal y el itinerario es accesible.
- Dispone de una cabina adaptada integrada en el aseo de señoras y señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- Una persona en silla de ruedas puede desplazarse de manera autónoma desde su mesa hasta los aseos.

Cabina de aseo accesible

- La puerta es corredera, de fácil apertura y tiene un ancho libre de paso de 70 cm.
- Dentro de la cabina existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro frente a los aparatos sanitarios.
- El inodoro dispone de 2 barras de apoyo, una abatible en el lado derecho y otra fija en el lado izquierdo, situadas a una altura de entre 73 y 90 cm, y con una separación entre ellas de 68 cm.
- El lavabo está a una altura de 81 cm. Bajo el mismo existe un espacio libre inferior de 76 cm y un fondo de 20 cm. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,32 m y los accesorios del aseo están situados a una altura de entre 1 - 1,30 m.

Accesibilidad Visual

Barra y Salón comedor

- El salón comedor principal está en la planta baja y el itinerario es accesible, pero la zona de barra y otro pequeño salón se encuentran en otra altura, a la que se accede por dos escalones de 10 cm sin itinerario alternativo accesible.

- El suelo es homogéneo y antideslizante. No se han colocado alfombras ni otros obstáculos que dificulten la circulación ni elementos en voladizo no proyectados hasta el suelo que puedan implicar riesgo.

Terraza

- El pavimento de la terraza es homogéneo y antideslizante.
- No existen escalones aislados o desniveles.
- La pizarra en la que se escribe el menú se ha colgado de una columna y constituye un elemento volado contra el que se puede golpear una persona con discapacidad visual.

Carta

- El restaurante tiene carta en braille.
- La carta tiene textos con letra grande y con contraste cromático respecto al fondo.

Señalización

- El establecimiento dispone de rótulos que indican la ubicación de los aseos. Siguen un patrón constante.
- No se ha complementado la información en braille o en altorrelieve pero presentan contraste cromático entre símbolo y fondo.

Accesibilidad Auditiva

Salón comedor

- No disponen de mesas redondas.

Aseos

- El sistema de cierre de las puertas de los aseos no tiene una señal visual de "ocupado o libre".

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

 **FOTOS**



Acceso al establecimiento



Vista del comedor



Terraza exterior



Aseo adaptado